

1. การคำนวณ



1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในสูตรออกแบบสปริง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในสูตรออกแบบสปริงแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมายของสัญลักษณ์	หน่วย
d	เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ	mm
D1	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของคอยล์	mm
D2	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของคอยล์	mm
D	เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคอยล์ $= \frac{D1+D2}{2}$	mm
Nt	จำนวนขดทั้งหมด	-
Na	จำนวนขดที่ใช้งาน	-
L	ช่วงความยาวอิสระ	mm
Hs	ช่วงความยาว	mm
p	ช่วงระยะห่างของสปริง	mm
Pi	แรงดึงเริ่มต้น	N[kgf]
c	ดัชนีสปริง $c = \frac{D}{d}$	-
G	โมดูลัสยืดหยุ่นเฉือน (Shear Modulus of Elasticity)	N/mm <sup>2</sup> [kgf/mm <sup>2</sup> ]
P	โหลดที่กระทำบนสปริง	N[kgf]
δ	การเยื้องเบนของสปริง	mm
k	ค่าคงที่สปริง	N/mm <sup>2</sup> [kgf/mm <sup>2</sup> ]
τ <sub>0</sub>	ความเค้นบิด (Torsional Stress)	N/mm <sup>2</sup> [kgf/mm <sup>2</sup> ]
τ	ค่าปรับความเค้นบิด	N/mm <sup>2</sup> [kgf/mm <sup>2</sup> ]
τ <sub>i</sub>	ความเค้นเริ่มต้น	N/mm <sup>2</sup> [kgf/mm <sup>2</sup> ]
X	ค่าปรับความเค้น	-
f	ความถี่	Hz
U	พลังงานสะสมในสปริง	N/mm <sup>2</sup> [kgf/mm <sup>2</sup> ]
ω	น้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรวัตถุ	kg/mm <sup>3</sup>
W	มวลของชิ้นส่วนที่กักตึงเคลื่อนที่	kg
g	อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก <sup>(1)</sup>	mm/s <sup>2</sup>

หมายเหตุ (1) ในการคำนวณสปริง จะใช้ค่าอัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก = 9806.65 mm/s<sup>2</sup>



1.2 สูตรพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบสปริง

1.2.1 สปริงชนิดแบบกด (Compression Spring) และ สปริงชนิดแบบดึง (Tension Spring) ที่ไม่มีแรงดึงเริ่มต้น

$$\delta = \frac{8NaD^3P}{Gd^4} \dots (1) \quad \tau = X\tau_0 \dots (5)$$

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{Gd^4}{8NaD^3} \dots (2) \quad d = \sqrt[3]{\frac{8DP}{\pi\tau_0}} = \sqrt[3]{\frac{8XDP}{\pi\tau}} \dots (6)$$

$$\tau_0 = \frac{8DP}{\pi d^3} \dots (3) \quad Na = \frac{Gd^4\delta}{8D^3P} = \frac{Gd^4}{8D^3k} \dots (7)$$

$$\tau_0 = \frac{Gd\delta}{\pi NaD^2} \dots (4) \quad U = \frac{P\delta}{2} = \frac{k\delta^2}{2} \dots (8)$$

1.2.2 สปริงชนิดที่มีแรงดึงเริ่มต้น (โดยที่ P>Pi)

$$\delta = \frac{8NaD^3(P-Pi)}{Gd^4} \dots (1') \quad \tau = X\tau_0 \dots (5')$$

$$k = \frac{P-Pi}{\delta} = \frac{Gd^4}{8NaD^3} \dots (2')$$

$$\tau_0 = \frac{8DP}{\pi d^3} \dots (3')$$

$$\tau_0 = \frac{Gd\delta}{\pi NaD^2} + \tau_i \dots (4')$$

$$U = \frac{(P+Pi)\delta}{2} \dots (8')$$

1.3 จุดที่ต้องสังเกตในการออกแบบสปริง

1.3.1 โมดูลัสยืดหยุ่นเฉือน โมดูลัสยืดหยุ่นเฉือน (G) แสดงในตาราง 2 เป็นค่าที่แนะนำให้ใช้สำหรับการออกแบบสปริง

ตาราง 2 โมดูลัสยืดหยุ่นเฉือน (G)

วัสดุ	ค่า G N/mm <sup>2</sup> (kgf/mm <sup>2</sup> )	สัญลักษณ์
สปริงเหล็กกล้า	78×10 <sup>3</sup> {8×10 <sup>3</sup> }	SUP6,7,9,9A,10,11A,12,13
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง	78×10 <sup>3</sup> {8×10 <sup>3</sup> }	SW-B,SW-C
เหล็กกล้าเบย์โน	78×10 <sup>3</sup> {8×10 <sup>3</sup> }	SWP
เหล็กกล้าคอปเปอร์ความร้อนด้วยน้ำมัน	78×10 <sup>3</sup> {8×10 <sup>3</sup> }	SW0,SW0-V,SW0C-V,SW0SC-V,SW0SM,SW0SC-B
เหล็กกล้าสแตนเลส	SUS 302	SUS 302
	SUS 304	SUS 304
	SUS 304N1	SUS 304N1
	SUS 316	SUS 316
	SUS 631 J1	SUS 631 J1

1.3.2 จำนวนขดที่ใช้งาน จำนวนขดที่ใช้งานสามารถหาค่าได้ ดังต่อไปนี้


- สปริงชนิดแบบกด Compression Springs
  - $Na = Nt \cdot (X1 + X2)$   
โดยที่ X1 และ X2 คือจำนวนรอบที่แต่ละปลายของคอยล์
  - (a) การหนีปลายคอยล์เท่านั้นที่สัมผัสกับคอยล์อิสระตัวถัดไป [ตาม (a) ~ (c) ในรูป 2]  
 $X1 = X2 = 0.75$   
ดังนั้น  $Na = Nt - 2$
  - (b) การหนีปลายคอยล์ไม่สัมผัสกับคอยล์ตัวถัดไป และปลายสปริงหมุนไป 1/2 รอบ [ตาม (a) ~ (e) ในรูป 2]  
 $X1 = X2 = 0.75$   
ดังนั้น  $Na = Nt - 1.5$
- สปริงชนิดแบบดึง (Tension Springs) จำนวนขดที่ใช้จริงสามารถหาค่าได้ดังต่อไปนี้  
แต่ไม่คำนึงถึงตะขอ  
 $Na = Nt$

1.3.3 ค่าปรับความเค้น (Stress Correction Factor)

ค่าปรับความเค้นสัมพันธ์กับดัชนีสปริง (C) สามารถหาค่าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ หรือตามรูป 1

$$X = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} \dots (9)$$

รูป-1 สัมประสิทธิ์ความเค้น : X



1.3.4 ข้อจำกัดความยาวของสปริง

โดยปกติข้อจำกัดความยาวของสปริงหาได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ ต่อไปนี้ โดยทั่วไป ผู้ซื้อสปริงชนิดแบบกด (compression spring) จะไม่ได้รับระบุความยาวของสปริง

$$Hs = (Nt-1)d + (t1+t2) \dots (10)$$


โดยที่ t1+t2 คือ ผลรวมของความหนาของปลายคอยล์ทั้งสอง

สำหรับสปริงชนิดแบบกด ปลายทั้งสองจะมีรูปร่างดังแสดงใน (b), (c), (e) หรือ (f) ของรูป 2 และในกรณีที่ต้องระบุช่วงความยาว สูตรต่อไปนี้อาจใช้ได้หากช่วงความยาวสูงสุด อย่างไรก็ตาม ช่วงความยาวสูงสุดจริงอาจมีค่าสูงกว่าค่าที่คำนวณได้ ขึ้นอยู่กับรูปร่างของสปริงในใจ

$$Hs = Nt \cdot d_{max} \dots (11)$$

โดยที่ d<sub>max</sub> : d คือเส้นผ่านศูนย์กลางวัตถุ รวมค่าพิคัดความเค้นสูงสุด

รูป-2 รูปร่างของปลายคอยล์




1.3.5 แรงดึงเริ่มต้นของสปริงชนิดแบบดึง (Tension Springs)

สปริงชนิดแบบดึงชนิดนี้รูปเย็นจะต้องมีแรงดึงเริ่มต้น (Pi) แรงดึงเริ่มต้นสามารถหาค่าได้จากสูตรต่อไปนี้

$$Pi = \frac{\pi d^3}{8D} \tau_i \dots (12)$$

สำหรับชนิดเหล็กกล้าเบย์โน, เหล็กกล้าคาร์บอนสูง และเหล็กกล้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้เผาที่อุณหภูมิสูง ความเค้นเริ่มต้นจะเกิดขึ้นภายในช่วงเย็นตัว (hatched range) ดังแสดงในรูป 3 อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้วัสดุอื่นนอกจากเหล็กกล้า หรือ ลวดในใจที่ใช้การเผาที่อุณหภูมิสูง ความเค้นเริ่มต้นที่เกิดขึ้นภายในช่วงเย็นตัวใน รูป 3 ต้องทำการปรับแก้ ดังต่อไปนี้

รูป-3 ความเค้นเริ่มต้น : τ<sub>i</sub> (สปริงที่ขึ้นรูปจากคอยล์เหล็กกล้า ไม่ได้เผาที่อุณหภูมิสูง)



- หากใช้เหล็กกล้าสแตนเลสลดค่าความเค้นเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้า 15%
- หากสปริงถูกเผาที่อุณหภูมิสูงหลังการขึ้นรูป ให้ลดค่าลง 20-35% สำหรับสปริงที่ทำจากเหล็กกล้าเบย์โน เหล็กกล้าคาร์บอนสูง หรือเหล็กกล้าสแตนเลสชนิดอื่น ๆ และลดค่าลง 15-25% สำหรับสปริงที่ทำจากเหล็กกล้าสแตนเลสชนิดอื่น ๆ ในรูป 3 สูตรเอมพีริคัลต่อไปนี้อาจใช้ในการสร้างความเค้นเริ่มต้นสำหรับสปริงก่อนหลอมที่อุณหภูมิสูง

$$\tau_i = \frac{G}{100c}$$

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นกรณีประยุกต์ใช้สูตรนี้เพื่อหาค่าแรงดึงเริ่มต้น

- เหล็กกล้าเบย์โน / เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (G=78×10<sup>3</sup>N/mm<sup>2</sup>{8×10<sup>3</sup>kgf/mm<sup>2</sup>})

$$\tau_i = \frac{G}{100c} \times 0.75 \quad (0.75 \text{ หาร } 25, \text{ ลดลงเมื่อใช้การหลอมที่อุณหภูมิสูง})$$

$$Pi = \frac{\pi d^3}{8D} \tau_i = \frac{\pi d^3}{8D} \times \frac{G}{2550^2} \times 0.75 = \frac{229d^4}{D^2} \left\{ \frac{24d^4}{D^2} \right\}$$

- เมื่อใช้เหล็กกล้าสแตนเลสชนิด (G=69×10<sup>3</sup>N/mm<sup>2</sup>{7×10<sup>3</sup>kgf/mm<sup>2</sup>})

$$\tau_i = \frac{G}{100c} \times 0.8 \quad (0.8 \text{ หาร } 20, \text{ ลดลงเมื่อใช้การหลอมที่อุณหภูมิสูง})$$

$$Pi = \frac{\pi d^3}{8D} \tau_i = \frac{\pi d^3}{8D} \times \frac{G}{2550^2} \times 0.8 = \frac{216d^4}{D^2} \left\{ \frac{22d^4}{D^2} \right\}$$

1.3.6 การกระแทก (Surging)

เพื่อป้องกันการกระแทก สปริงที่เลือกควรมีค่าความถี่ธรรมชาติไม่พ้องกับค่าความถี่ธรรมชาติของแรงที่จะกระทำต่อสปริง

แรงดึงเริ่มต้นสามารถหาค่าได้ โดยใช้สูตรต่อไปนี้

$$f = a \sqrt{\frac{kg}{W}} = a \frac{70d}{\pi NaD^2} \sqrt{\frac{G}{\omega}} \dots (13)$$

โดยที่ a =  $\frac{i}{2}$  : เมื่อปลายสปริงทั้งสองอิสระ หรือยึดอยู่กับที่

a =  $\frac{2i-1}{4}$  : เมื่อปลายสปริงด้านหนึ่งยึดอยู่กับที่ ส่วนปลายอีกด้านเป็นอิสระ i = 1,2,3.....

G=78×10<sup>3</sup>N/mm<sup>2</sup>{8×10<sup>3</sup>kgf/mm<sup>2</sup>}, w=76.93×10<sup>-6</sup> N/mm<sup>3</sup>{7.85×10<sup>-6</sup>kgf/mm<sup>3</sup>} หากปลายสปริงทั้งสองอิสระ หรือยึดอยู่กับที่ ความถี่ธรรมชาติประมุขของสปริง สามารถหาค่าได้ดังต่อไปนี้

$$f_1 = 3.56 \times 10^5 \frac{d}{NaD^2} \dots (13')$$

1.3.7 ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องสังเกต

ในการออกแบบสปริง ต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วย

- ดัชนีสปริง** ความเค้นที่มากเกินไปอาจเกิดจากค่าดัชนีสปริงน้อยเกินไป ความสามารถในการทำงานจะต่ำลง หากดัชนีสปริงสูงหรือต่ำเกินไป ดัชนีสปริงควรเลือกค่าในช่วง 4-15 เมื่อขึ้นรูปร้อน และในช่วง 4-22 เมื่อขึ้นรูปเย็น
- สัดส่วนความเร็ว** เพื่อให้มั่นใจว่าได้จำนวนขดที่ใช้จริงที่ถูกต้อง สัดส่วนความเร็วสำหรับสปริงชนิดแบบกด (สัดส่วนของความเร็วสูงอิสระเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของคอยล์) ควรมีค่า 0.8 ขึ้นไป นอกจากนี้ ควรพิจารณาความถี่ของสปริง โดยทั่วไปแนะนำให้สัดส่วนความเร็วควรเลือกค่าในช่วง 0.8-4 เพื่อป้องกันการโก่งงอ
- จำนวนขดที่ใช้งาน** จำนวนขดที่ใช้งานควรมีค่าตั้งแต่ 3 ขึ้นไปเพื่อให้อายุการใช้งานของสปริงมีเสถียรภาพ
- ช่วงระยะห่างของสปริง** โดยทั่วไป เมื่อช่วงระยะห่างของเกลียวมีค่าเกิน 0.5D การเยื้องเบนของสปริง (โหลด) จะเพิ่มขึ้นจนทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางคอยล์เปลี่ยนแปลง กรณีนี้ต้องการการปรับค่าการเยื้องเบนและความเค้นบิดที่คำนวณจากสูตรพื้นฐาน ดังนั้นช่วงระยะห่างของเกลียวไม่ควรเกิน 0.5D โดยทั่วไป ช่วงระยะห่างของเกลียวสามารถประมาณได้โดยใช้สูตรอย่างง่ายต่อไปนี้

$$p = \frac{L-Hs}{Na} + d \dots (14)$$